

| 作業内容   | Juicy Carbon | Juicy 7 | Juicy 5 | BB7    | BB5    | 注 |
|--|--------------|---------|---------|--------|--------|---|
| ブリーディング(片側)                                  | ¥3,000       |         |         | -      |        |   |
| Caliper分解&組付                                 | ¥2,500       |         |         | ¥2,500 | ¥2,000 | ※ |
| Master Cylinder分解<br>&組付                     | ¥3,000       |         | ¥2,500  | -      |        | ※ |
| Banjo O-ring<br>(Hose connection<br>seal) 交換 | ¥500         |         |         | -      |        | ※ |
| Reservoir Cap交換                              | ¥500         |         |         | -      |        | ※ |
| ホースカット & COMP<br>BUSH組付                      | ¥500         |         |         | -      |        | ※ |
| フルオーバーホール<br>(フル分解・組付&ブ<br>リーディング)           | ¥8,000       |         | ¥7,500  | -      |        |   |

ご 注 意

- ・上記価格は工賃のみの金額です。部品代金は別途パーツ価格表をご参照下さい。
  - ・上記価格は全て本体価格(税抜価格)で表記しています。
  - ・本価格表は全て片側システムの作業工賃です。
- ※ 印が付いた作業には、ブリーディングが別途必要です。